


Aufmaß Schnellerfassung (horizontale Maße), Ansicht von innen



Bestellmaß, abzüglich Luft für Montage, wird durch den Montagebetrieb definiert!



kleinstes Maß Element links, minus Luft

+



kleinstes Maß Element rechts, minus Luft

=



Bestellmaß




Laserlinie

Im Bauwerk sind die Laibungen zu messen. Dazu werden die Öffnungen in der Höhe (links, Mitte, rechts) und in der Breite (oben, Mitte, unten) gemessen. Gegebenenfalls den Bodeneinstand hinzuaddieren. Das **kleinste Maß** ist für die Fertigung maßgebend!



Je nach Bausituation ca. alle 300 - 500 mm Maß nehmen.

Aufmaß Schnellerfassung (vertikale Maße), Ansicht von innen



Bestellmaß, abzüglich Luft für Montage, wird durch den Montagebetrieb definiert!



kleinstes Maß Unterkante, minus Luft

+



kleinstes Maß Oberkante, minus Luft

=



Bestellmaß



Laserlinie

Im Bauwerk sind die Laibungen zu messen. Dazu werden die Öffnungen in der Höhe (links, Mitte, rechts) und in der Breite (oben, Mitte, unten) gemessen. Gegebenenfalls den Bodeneinstand hinzuaddieren. Das **kleinste Maß** ist für die Fertigung maßgebend!



Je nach Bausituation ca. alle 300 - 500 mm Maß nehmen.